

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	① 型材切断面未进行氧化处理。 ② L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-4080E-1200 HA02-E-4080E-1200	
HA02			黑色氧化		

  

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	4080E	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	3.0	1095.4
HA02				16.4×10 <sup>4</sup>	67.8×10 <sup>4</sup>	4.1×10 <sup>3</sup>	33.9×10 <sup>3</sup>		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	① 型材切断面未进行氧化处理。 ② L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-40120-1200 HA02-E-40120-1200	
HA02			黑色氧化		

  

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	40120	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	4.1	1491.3
HA02				23.3×10 <sup>4</sup>	198.8×10 <sup>4</sup>	3.9×10 <sup>3</sup>	99.4×10 <sup>3</sup>		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	① 型材切断面未进行氧化处理。 ② L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-8840RA-1200 HA02-E-8840RA-1200	
HA02			黑色氧化		

  

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	8840RA	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	3.4	1253.8
HA02				70.6×10 <sup>4</sup>	70.6×10 <sup>4</sup>	19.2×10 <sup>3</sup>	16.3×10 <sup>3</sup>		