

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	① 型材切断面未进行氧化处理。 ② L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-5050-L1200	

  
  

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
				Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )		
HA01	E	5050	50-6000	24.8X10 <sup>4</sup>	24.8X10 <sup>4</sup>	9.92X10 <sup>3</sup>	9.92X10 <sup>3</sup>	2.8	1039.4

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	① 型材切断面未进行氧化处理。 ② L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-5050A-L1200	

  
  

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
				Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )		
HA01	E	5050A	50-6000	20.3X10 <sup>4</sup>	20.3X10 <sup>4</sup>	8.12X10 <sup>3</sup>	8.12X10 <sup>3</sup>	2.5	910.5

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	① 型材切断面未进行氧化处理。 ② L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-50100-L1200	

  
  

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
				Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )		
HA01	E	50100	50-6000	36.2X10 <sup>4</sup>	152.8X10 <sup>4</sup>	7.24X10 <sup>3</sup>	61.1X10 <sup>3</sup>	4.0	1480.4