



代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-3030-1200	

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA03	G	3030	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	1.02	376.19
				3.5×10 <sup>4</sup>	3.5×10 <sup>4</sup>	2.3×10 <sup>3</sup>	2.3×10 <sup>3</sup>		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-3030A-1200	

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA03	G	3030A	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	0.69	253.22
				2.0×10 <sup>4</sup>	2.0×10 <sup>4</sup>	1.3×10 <sup>3</sup>	1.3×10 <sup>3</sup>		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-3030B-1200	

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA03	G	3030B	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	1.1	404.14
				3.6×10 <sup>4</sup>	3.6×10 <sup>4</sup>	2.4×10 <sup>3</sup>	2.4×10 <sup>3</sup>		

