



# 梯形丝杠 / 相关零件

# 30度梯形丝杠

两端台阶型



■ 请按步骤①~⑩选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D) - ③L - ④F - ⑤V - ⑥S - ⑦Q - ⑧C - ⑨J - ⑩X  
 AJTSRW16 - 282 - F16 - V10 - S14 - Q10  
 AJTSWW20 - 583 - F20 - V15 - S30 - Q15 - X100



型号区分:

代码

7 天发货


梯形  
丝杠  
零件

10




代码						材质	表面处理
右螺纹	带键槽右螺纹	细螺距右螺纹	左螺纹	左右螺丝	精密左右螺纹		
AJTSRW	AJTSRV	AJTXRW	AJTSLW	AJTSWW	AJTSYW	S45C	-
AJTBRW	AJTBRV	AJTBRW	AJTSLW	AJTBBW	AJTBYW		发黑
AJTRW	AJTRV	-	AJTSLW	AJTSWW	-		低温镀黑铬
AJTSTW	-	-	AJTSTW	-	-	SUS303	-


右螺纹·左螺纹·细螺距右螺纹




带键槽右螺纹



左右螺丝



精密左右螺纹



6.3/(3.2)

■ 右螺纹·左螺纹·左右螺纹·精密左右螺纹

型号		最小单位1mm		⑤V·⑦Q选择	左右螺纹·精密左右螺纹 ⑩X以1mm为指定单位	D	螺距P						
①代码	②D	③L	④F·⑥S										
(右螺纹) AJTSRW AJTBRW AJTRW AJTSRW AJTSTW D ≤ 32, L ≤ 1000 (不锈钢)	*8 10 12 14 16 18	50~500 80~1000 100~1200	$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①V, Q为6~9时 $2 \leq F \leq V \times 5$ $2 \leq S \leq Q \times 5$	6 6 7 6 7 8 9 8 9 10 9 10 12 9 10 12 10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	D=10~14时 $50 \leq X \leq 460 (485) - F$ $(Y) = L - 80 (30) - F - S - X$ $(Y) \leq 500 - S - 40 (15)$ D=16~50时 $50 \leq X \leq 560 (585) - F$ $(Y) = L - 80 (30) - F - S - X$ $(Y) \leq 600 - S - 40 (15)$ ①精密左右螺纹为 ( ) 尺寸	8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	1.5 2 3 4 5 6 8						
(左螺纹) AJTSLW AJTSLV AJTSLW AJTSLW D ≤ 32, L ≤ 1000 (不锈钢)	16 18 20 22	100~1200		$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①V, Q为6~9时 $2 \leq F \leq V \times 5$ $2 \leq S \leq Q \times 5$		D=10~14时 $50 \leq X \leq 460 (485) - F$ $(Y) = L - 80 (30) - F - S - X$ $(Y) \leq 500 - S - 40 (15)$ D=16~50时 $50 \leq X \leq 560 (585) - F$ $(Y) = L - 80 (30) - F - S - X$ $(Y) \leq 600 - S - 40 (15)$ ①精密左右螺纹为 ( ) 尺寸	8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	1.5 2 3 4 5 6 8					
(左右螺纹) AJTSWW AJTSBW AJTSWW AJTSYW AJTSYW D ≤ 32, L ≤ 1000 (精密左右螺纹)	25 28 32 36 40 50	150~1200 200~1200							$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	①精密左右螺纹为 ( ) 尺寸	8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	1.5 2 3 4 5 6 8

①精密左右螺纹的D尺寸仅有14·16·20·25·28·32。

②不锈钢材质无D尺寸22·36·40·50。此外, D尺寸25·28·32仅有右螺纹。

■ 带键槽右螺纹

型号		最小单位1mm		⑤V·⑦Q选择	最小单位1mm		D	螺距P																																																				
①代码	②D	③L	④F·⑥S		⑧C	⑨J																																																						
AJTSRV AJTBRV AJTRV D ≤ 32, L ≤ 1000	12	80~1000	$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	7 8 9 8 9 10 9 10 12 9 10 12 10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	C ≤ 60 S-C-J ≥ 2	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8																																																				
	14			100~1200			$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8																																																	
	16											150~1200	$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8																																											
	18																	200~1200	$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8																																					
	20																							200~1200	$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8																															
	22																													200~1200	$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8																									
	25	200~1200																																		$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8																				
	28			200~1200																																					$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8															
	32											200~1200																																		$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8										
	36																	200~1200																																	$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8					
	40																							200~1200																																$2 \leq F \leq V \times 7$ $2 \leq S \leq Q \times 7$ ①Q, V ≤ 9时, F, S为Q, V的5倍以下。	10 12 14 15 10 12 14 15 12 14 15 16 17 14 15 16 17 20 14 15 16 17 20 25 17 20 25 20 25 30 25 30 35 40	J ≥ 2 或J=0 ①J=0时, 键槽R部为直线状态。	12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50	2 3 4 5 6 8
	50																													200~1200																														

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
 客服热线 0755-27926613