

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-8080YA-L1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	8080YA	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	4.5	1647.2
				114.4X10 <sup>4</sup>	114.4X10 <sup>4</sup>	2.86X10 <sup>3</sup>	2.86X10 <sup>3</sup>		

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-80120-L1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	80120	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	7.4	2701.3
				207.9X10 <sup>4</sup>	453.8X10 <sup>4</sup>	34.65X10 <sup>3</sup>	113.45X10 <sup>3</sup>		

代码	系列	材质	表面处理	①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-80160-L1200	

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
HA01	E	80160	50-6000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )	9.3	3398
				270.9X10 <sup>4</sup>	916.3X10 <sup>4</sup>	33.9X10 <sup>3</sup>	229X10 <sup>3</sup>		