



代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	BS	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-BS-120F1-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )	
HA01	BS	120F1	50-4000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )			Wy(mm <sup>3</sup> )
				228.72X10 <sup>4</sup>	237.5X10 <sup>4</sup>	45.7X10 <sup>3</sup>	33.1X10 <sup>3</sup>	4.8	1763.3

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	BS	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-BS-96F1-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )	
HA01	BS	96F1	50-4000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )			Wy(mm <sup>3</sup> )
				107.8X10 <sup>4</sup>	97.5X10 <sup>4</sup>	26.6X10 <sup>3</sup>	18.2X10 <sup>3</sup>	3.3	1204.6

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	BS	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-BS-70F1-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )	
HA01	BS	70F1	50-4000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )			Wy(mm <sup>3</sup> )
				117.9X10 <sup>4</sup>	39.7X10 <sup>4</sup>	44.9X10 <sup>3</sup>	6.9X10 <sup>3</sup>	3.0	1103.6

