



代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4040-L1200	

槽口尺寸图

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
				Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )		
HA01	J	4040	50-6000	10.5X10 <sup>4</sup>	10.5X10 <sup>4</sup>	5.25X10 <sup>3</sup>	5.25X10 <sup>3</sup>	1.64	601.6

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4040A-L1200	

槽口尺寸图

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
				Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )		
HA01	J	4040A	50-6000	10.5X10 <sup>4</sup>	10.5X10 <sup>4</sup>	5.25X10 <sup>3</sup>	5.25X10 <sup>3</sup>	1.75	642.88

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4040B-L1200	

槽口尺寸图

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
				Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )		
HA01	J	4040B	50-6000	7.5X10 <sup>4</sup>	7.5X10 <sup>4</sup>	3.75X10 <sup>3</sup>	3.75X10 <sup>3</sup>	1.31	481.2

